

参数								
示图								夹具安装
项目	承重范围 (kg)	升降范围 (mm)	左右摆动	俯仰角	包装箱尺寸 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	夹持范围
参数	单屏重 24KG	0-330	± 20°	-15° ~20°	650*210*195	6	7	10MM~60MM

外形尺寸	调节方法	夹具安装
<p>单位: mm</p>		

显示屏螺丝安装	显示屏安装	显示屏调节
<p>如图, 取下头部连接部, 用扳手将螺丝和显示器进行连接。</p>	<p>抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。</p>	<p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的倾仰更加顺畅。</p> <p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的侧向摆动更加顺畅。</p>

过线装置	配件			
	序号	图示	规格	数量
	a		FH-818-4*12 FH-818-4*16	4
	b		FH-7991-5x25	4
	c		DN-扳手-M3	1
	d		DN-T-5	1
	e		DN-扳手-M6	1
	f			1
	g			1
	h			1
	i		FH-912-6x10	2